



Opel Combo

Combo Cargo 1.2 Turbo S&S 1,9t Essentia

USZKODZONY

31 900 zł brutto

WYPOSAŻENIE

BEZPIECZEŃSTWO

ABS, ASR (kontrola trakcji), Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Kurtyny powietrzne, Ogranicznik prędkości, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach, Lampy bi-ksenonowe, System wspomagania hamowania

KOMFORT

Bluetooth, Czujniki parkowania tylne, Elektryczne szyby przednie, Elektrycznie ustawiane lusterka, Gniazdo USB, Hak, Klimatyzacja manualna, Podgrzewane lusterka boczne, System Start-Stop, Tempomat, Wielofunkcyjna kierownica, Wspomaganie kierownicy, Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą, Kierownica skórzana, Zestaw głośnomówiący, Ekran dotykowy

INNE

Interfejs Android Auto, Interfejs Apple CarPlay, Elektryczny hamulec postojowy

KONTAKT Z DORADCĄ

Toyota Professional Bemowo

Doradca ds. sprzedaży samochodów używanych

+ 48 (22)203 70 47

uzywane@grupacygan.pl

DILER

Toyota Professional Bemowo

Blizne Łaszczyńskiego, Warszawska 13

+48 22 203 70 47

uzywane@grupacygan.pl

Poniedziałek – Piątek: 08:00-19:00
Sobota: 08:00-16:00



CHARAKTERYSTYKA POJAZDU

POJEMNOŚĆ
1 199 cm³

ROK PRODUKCJI
2022

DATA PIERWSZEJ
REJESTRACJI
2022-06-13

PRZEBIEG
183 976 km

MOC
110 KM

RODZAJ NADWOZIA
Furgon (blaszak)

RODZAJ PALIWA
Benzyna

KOLOR NADWOZIA
Biały

SKRZYNIA BIEGÓW
Manualna

LICZBA DRZWI/MIEJSC
3/2

NR SYSTEMOWY
#312018

VIN
W0VEUHN2NJ560498



Sprawdzony stan techniczny



Udokumentowana historia auta